

**Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр развития творчества», г. Советск, ул.Искры, д. 28  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Калитка в ограждении не соответствует нормам, пандус отсутствует, двери не соответствуют нормативам для инвалидов (К), отсутствуют поручни, нет кнопки вызова, нет таблички и знаков	Для всех категорий инвалидов	Установка всего необходимого оборудования	Строительно-монтажные работы
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	Для всех категорий инвалидов	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	Строительно-монтажные работы
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	Для всех категорий инвалидов	-	-
1.6	Подъемник	нет	-	Для категории инвалидов категории К	-	Строительно-монтажные работы

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	-
-------------------------	------	---	---	---	---

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,С,Г,У.)	-	-	Установка необходимого оборудования, строительно-монтажные работы

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 2  
от «01» сентября 2017 г.

**Результаты обследования:**

**1. Входа в здание № 2**

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр развития творчества», г.Советск, ул.Искры, д. 28  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
<b>Вход № 2</b>						
1.1	Входная площадка (перед дверью)	есть	нет	К, О	-	-
1.2	Дверь (входная)	есть	Не соответствует размерам	К, О	Замена двери, увеличение проема, демонтаж порога	Строительно-монтажные работы
1.3	Коридор	есть	Не соответствует размерам	К, О	Расширение проемов	Строительные работы
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	Строительно-монтажные работы
1.5	Подъемник	нет	-	Для категории инвалидов категории К	Установка подъемника	Строительно-монтажные работы
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	-



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход	ДЧ-И (О,С,Г,У)	-	-	Установка необходимого оборудования, строительно-монтажные работы

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

**Результаты обследования:**

**1. Пути движения внутри здания (помещения 1-го этажа)**

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр развития творчества», г.Советск, ул.Искры, д. 28  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	Не соответствуют проемы, наличие порогов	К, О, С	Расширение проемов,	Строительные работы
1.2	Дверь в кабинет	есть	Не соответствует размерам	К, О	Замена двери, увеличение проема, демонтаж порога	Строительно-монтажные работы
1.3	Пути эвакуации	есть	Не соответствуют размерам	К, О, С	Расширение проемов	Строительные работы
1.4	Санузел	нет	Не соответствует размер	К, О	Расширение проемов, установка соответствующей сантехники	Строительно-монтажные работы
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Не соответствуют размеры дверей, проемов, наличие порогов	К, О	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания помещений 1-го этажа (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	5,1,8	-	Установка необходимого оборудования, строительные-монтажные работы

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.